



TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

Jeneratörşebekekontaktörü



Kontaktörkapasitesiyetersizkalmıştır.

Jeneratörpanosuşebekekontaktörkablobağlantısı



Kablopapucununyenilenmesindefaydavardır.

Kızgıny yağborusu



İzolasyonbozulmuş.

24 Nolu kazan redüktörü




Redüktöründişililerinverulmanlarınınkontrol edilmesindeyarar vardır.


Kızgınyavaşanapompavanası




Isınınvanadakıkayıgörülmetedir. Bu vanadaizolasyonceketiuygulanmalıdır.




Fırın



Kapakkenarlarındanısıkayıvardır.



Pano odası ana şalter panosu




Kompanzasyonpanosugücüne göre baralari yetersiz kalmiştir. Sigortalari sınımiştir.

Kompanzasyon sigortaları



Kalınesitlik kablosigortagirişine zorlanarak bağlanmıştır. Kablo izolesinde karama başlamıştır. Bu şekilde çalışması halinde her anyangı ihtimal bulunmaktadır.

36kV OG Akım trafosu



OG akım trafosunda arıza başlamıştır.